

## Umgesetzte Maßnahmen in den einzelnen Orte, Stufe 1

### Mit Deckensanierung

Ort	Beidseitig Sharrows	Einseitig Sharrows & einseitig Schutzstreifen	Beidseitig Schutzstreifen	Querungshilfe	Ausbau Gehwege
K 241 OD Großgoltern			X		
K 251 OD Ostermunzel	X	X		X	X
K 117 OD Engensen		X		X	X
K 118 OD Kleinburgwedel		X		X	X
K 117 OD Thönse		X		X	X
K 119 OD Wettmar		X		X	X
K 260 OD Rethen/Gleidingen		X			X
K 230/251 OD Harenberg		X	X	X	X
K 356 OD Seelze	X				
K 139 OD Ilten	X			X	X
K 136 OD Haimar	X				
K 104 OD Bennemühlen	X				
K 104 OD Brelingen		X			
K 102 OD Bissendorf		X		X	X

### Ohne Deckensanierung

Ort	Beidseitig Sharrows	Einseitig Sharrows & einseitig Schutzstreifen	Beidseitig Schutzstreifen	Querungshilfe	Ausbau Gehwege
K 251 OD Groß Munzel	X				
K 119 OD Engensen		X		X	X
K 117/118 OD Großburgwedel	X	X		X	X
K 316 OD Osterwald-Unterende		X		X	
K 318 OD Heitlingen	X				
K 230 OD Everloh	X			X	
K 230 OD Northen		X		X	
K 230 OD Lenthe					X
K 221 OD Devese	X			X	
K 335 OD Bordenau		X		X	
K 342 OD Hagen		X			
K 342 OD Mariensee	X				
K 305 OD Niedernstöcken		X		X	
K 315 OD Otternhagen		X			
K 336 OD Poggenhagen	X				
K 202/219 OD Jeinsen	X				
K 219 OD Pattensen		X		X	
K 229 OD Weetzen	X				
K 167 OD Bolzum	X				
K 136 OD Dolgen	X				
K 135/136 OD Evern	X				
K 140/143 OD Bilm	X				
K 140 OD Ilten	X				
K 126 OD Altmerdingsen	X				
K 125 OD Hänigsen/Obershagen	X				
K 230 OD Evestorf	X			X	